ゴルフ

◎＝取付 OK　—＝未調査　×＝取付け不可　無印＝非適用、未調査

AUDIO

車両側						本体取付け（純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×）				
年式	車両型式	車種	取付場所・サイズ	（ラジオを外す）トレードイン	（ラジオを残す）アドオン	車両側金具	使用キット 型番	使用キット 付属品	使用キット 希望小売価格（税込）	オプション 型番・希望小売価格（税込）
H.10/ 8～H.16/ 5	GF-1JAGN GF-1JAGU	全車種 〈注 1〉 〈注 2〉	インコンソール（2DIN）	1D	—	×	CCA-425-510	〈注 3〉	￥3,150	—
				1D + 1D	—	×	BKT-019-510 CCA-425-510	〈注 4〉	￥8,400 ￥3,150	—
H. 4/ 4～H.10/ 7	E-1H2E E-1HABS	全車種 〈注 6〉 〈注 7〉	インダッシュ（1DIN）	1D		×	BKT-013-520 CCA-425-510	〈注 5〉	￥4,200 ￥3,150	—

注記
〈注 1〉マルチメディアステーション付車は除く。
〈注 2〉純正オーディオを取外すには専用治具が必要。（ディラーにて購入）
〈注 3〉オーディオ開口窓中央のステーが無い為、BKT-013-520のケースブラケットが確実に固定できず取付不可。
〔硬質のゴムスペーサー（厚さ＝6mm、20×170mm寸法相当品）を別途用意し、BKT-019-510のケースブラケットに貼付け使用すると、取付は可能〕
〈注 4〉BKT-021-510 にて取付けが困難な為、2DINサイズは取付不可。（オーディオ開口窓上下寸法が0.5～1mm小さい。また、カップホルダーのフタがオーディオパネルに接触）
〈注 5〉中継コードキット（CCA-425-510）を使用。（オーディオ取外し治具、アンテナ変換アダプター［ISO→JASO］が同梱されている）
〈注 6〉取付スペースが1DINサイズの為、2DINサイズは取付不可。
〈注 7〉ルーフアンテナ付車は、車両側のアンテナは使用不可。

スピーカー取付			据置型スピーカー リア			埋込型スピーカー フロント／リア					ユニット型スピーカー トレードイン									
車種タイプ	取付場所	注記記号	SRB 104			SRF 1608 1607	SRF 1308 1307				SRT 1654S 1653S 1654 1653	SRT 168 167								
4D	Fドア	①				×	×				×	×								
	Rドア	①				×	×				×	×								
	Rトレイ		◎			—	—				×	×								
4D	Fドア	②				×	×				◎ ■③	◎ ■③								
	Rドア	②				×	×				◎ ■③	◎ ■③								
	Rトレイ		◎			◎	—				×	×								

注記
① 標準スピーカーがリベット止めされている為、取付不可。
② 8スピーカー付車は、ドアスピーカーとダッシュサイドツィーター、又、Rドア上部ツィーターの車側配線が並列に配線されている。
③ 標準グリル内に取付可。

TV

車両側			2 DIN AV／HDD or SDD NAVI			2 DIN AV／HDD NAVI		
年式・ミッション	取付場所		車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
H.10/ 8～H.16/ 5 AT	インコンソール	上段		NX808/708 NX308/208	×※4		MAX9750DT/8750DT MAX675/575	×※4
		下段						
H. 4/ 4～H.10/ 7	インダッシュ	上段		NX808/708 NX308/208	×※1		MAX9750DT/8750DT MAX675/575	×※1
		下段						

2 DIN AV／HDD NAVI			2 DIN AV／HDD NAVI			1 DIN TV		
車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
	MAX9700DT/8700DT MAX7700/670/570	×※4		MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD	×※4		TSZ860	×※3 ×※3
	MAX9700DT/8700DT MAX7700/670/570	×※1		MAX960HD/860HD MAX760HD/560HD	×※1		TSZ860	×※2

注記
※1　取付スペースが1DINサイズの為、2DINサイズは取付不可。
※2　純正オーデイオ及び、センターユニットの移設場所なし。
※3　2DIN スペース、取付不適合。
※4　BKT-021-510にて取付が困難の為、取付不可。