

Receiver	BLT370 (EA1232A-A)	EA-1276A-A	EA-1251A-B	CDR1255z (PA-2388A-A) CDR1240Z (PA-2269A-A)	DCZ625 (PA-2433A-A) CDR655Tz (PA-2303A-A) CDC640Z (PA-2278A-A)	MSZ745LP (PA-4080AA) MSZ765 (PA-4080AB)	MCZ635LP (PA4082A-A)	MDC640Z (PA-4008A-A)	MSZ715 (PA-4047A-A)
----------	-----------------------	------------	------------	--	---	--	-------------------------	-------------------------	------------------------

1DIN	BLT370	EA-1276A-A	EA-1251A-B	CDR1255z	DCZ625	MSZ745LP	MCZ635LP	MDC640Z	MSZ715
DXZ575USB	○	○	x	x	○	○	x	x	x
VXZ765	x	x	○	x	○	○※16	○	○	○※1.2
DXZ365MP	x	x	○	x	○	○※16	○	○	○※1.2
DXZ955MC	x	x	○	x	○	○※16	○	○	○※1.2
VXZ755	x	x	○	x	○	○※16	○	○	○※1.2
DXZ555MP	x	x	○	x	○	○※16	○	○	○※1.2
DRZ9255/9255SE	x	x	○	○	○	○※16	○	○	○※1.2
VXZ645	x	x	○	○	○	○※16	○	○	○※1.2
DXZ945MP	x	x	○※21	○	○	○※16	○	○	○※1.2
DXZ845MC	x	x	○	○	○	○※16	○	○	○※1.2
DXZ545MP	x	x	○	○	○	○※16	○	○	○※1.2
DXZ835MP	x	x	○	○	○	○※3	○	○	○※1
DXZ735MP	x	x	○	○	○	○※3.16	○	○	○※1.2
DXZ635MP	x	x	○	○	○	○※3.16	○	○	○※1.2
MXZ435LP	x	x	○	○	○	x	○	○	x
HX-D1	x	x	○	○	○	○※3.16	○	○	○※2

2DIN	BLT370	EA-1276A-A	EA-1251A-B	CDR1255z	DCZ625	MSZ745LP	MCZ635LP	MDC640Z	MSZ715
DFZ675MC	x	○	x	x	○	x	○	○	x
DMZ375/375BK	○	○	○	x	○	x	○	○	x
DFZ665MC	x	x	○	x	○	x	○	○	x
DMZ365/365BK	x	x	○	x	○	x	○	○	x
DMZ655MP/665MP	x	x	○	○	○	x	○	○	x
DMZ266	x	x	○	○	○	x	○	○	x
DMZ555	x	x	○	○	○	x	○	○	x
DMZ846MP/BK	x	x	○※21	○	○	x	○	○	x
DMZ645MP	x	x	○	○	○	x	○	○	x
DMZ545LP/BK	x	x	○	○	○	x	○	○	x
DMZ345LP	x	x	○	○	○	x	○	○	x
DMZ636MP	x	x	○	○	○	x	○	○	x
DMZ635LP	x	x	○	○	○	x	○	○	x
DMZ535LP/536TN	x	x	○	○	○	x	○	○	x
DMZ435LP	x	x	○	○	○	x	○	○	x

AV	BLT370	EA-1276A-A	EA-1251A-B	CDR1255z	DCZ625	MSZ745LP	MCZ635LP	MDC640Z	MSZ715
VRX745VD	x	x	○※22	○	○	○※16,18	○	○	○※2
VRX935VD	x	x	○※22	○	○	○※3	○	○	○
MAX430VD	x	x	○※22	○	○	x	○	○	x

Receiver	VCZ625 (PA-2446A-A)	★ TTX7500z (ZT-4630A-B) TTX760 (ZT-4631A-E)	TSZ860 (QZ-8000A-C)	TSZ840 (QZ-8000A-A)	TSZ730 (QZ-7533A-A)	TSZ720 (QZ-7530A-D) TSZ710 (QZ-7530A-C)	▽ DVH940 (GP-978A-52) DVH960 (GP-978A-53)	NAXO40HD (QX-5801A-A) NAXO50HD (QX-6584A-A)	NAXO20VD (QX-5603A-A) NAXO10VD (QX-5602A-A) NAXO30VD (QX-5604A-A)
----------	------------------------	---	------------------------	------------------------	------------------------	--	---	--	--

1DIN	VCZ625	★TTX7500z	TSZ860	TSZ840	TSZ730	TSZ720	▽DVH940	NAXO40HD	NAXO20VD
DXZ575USB	x	○	○※19	○※19	x	x	○※6.14	○※7.8	○※7.8
VXZ765	x	○※26	○※23	x	x	x	x	○※7.8	○※7.8
DXZ365MP	○※4	○	○※20	○※20	○※11	○※11	○※6.14	○※7.8	○※7.8
DXZ955MC	○※4	○	○※19	○※19	○※11,12	○※10,11	○※6.14	○※7.8	○※7.8
VXZ755	x	○	○※20	○※20	○※10	○※10	x	○※7.8	○※7.8
DXZ555MP	○※4	○	○※20	○※20	○※11	○※11	○※6.14	○※7.8	○※7.8
DRZ9255/9255SE	○※4	○※5	○※19	○※19	○※15	○※15	○※6.14	○※7.8,17	○※7.8,17
VXZ645	○※4	x	○※19	○※19	○※10	○※10	○※6	○※7.8	○※7.8
DXZ945MP	○※4	○	○※19	○※19	○	○※11	○	○※7.8	○※7.8
DXZ845MC	○※4	○	○※19	○※19	○※12	○※11,12	○※6.14	○※7.8	○※7.8
DXZ545MP	○※4	○	○※19	○※19	○	○※11	○※6.14	○※7.8	○※7.8
DXZ835MP	○※4	○	○※19	○※19	○	○※11	○※6.14	○※7.8	○※7.8
DXZ735MP	○※4	○	○※19	○※19	○	○※11	○※6.14	○※7.8	○※7.8
DXZ635MP	○※4	○	○※19	○※19	○	○※11	○※6.14	○※7.8	○※7.8
MXZ435LP	○※4	○	○※19	○※19	○	x	○※6.14	○※7.8	○※7.8
HX-D1	x	x	○※14	○※14	○※24	○※24	○※6.14	x	x

2DIN	VCZ625	★TTX7500z	TSZ860	TSZ840	TSZ730	TSZ720	▽DVH940	NAXO40HD	NAXO20VD
DFZ675MC	○※4	○	○※20	○※20	○※11,25	○※11	○※6.14	x	x
DMZ375/375BK	x	○	○※20	○※20	○※11	○※11	○※6.14	x	x
DFZ665MC	○※4	○	○※20	○※20	○※11,25	○※11	○※6.14	x	x
DMZ365/365BK	x	○	○※20	○※20	○※11	○※11	○※6.14	x	x
DMZ655MP/665MP	○※4	○	○※19	○※19	○※11	○※11	○※6.14	x	x
DMZ266	○※4	○	○※19	○※19	○	○	○※6.14	x	x
DMZ555	○※4	○	○※19	○※19	○	○	○※6.14	○※7.8	○※7.8
DMZ846MP/BK	○※4	○	○※19	○※19	○※11	○	○※6.14	○※7.8	○※7.8
DMZ645MP	○※4	○	○※19	○※19	○	○	○※6.14	○※7.8	○※7.8
DMZ545LP/BK	○※4	○	○※19	○※19	○	○	○※6.14	○※7.8	○※7.8
DMZ345LP	○※4	○	○※19	○※19	○	○	○※6.14	○※7.8	○※7.8
DMZ636MP	○※4	○	○※19	○※19	○	○	○※6.14	○※7.8	○※7.8
DMZ635LP	○※4	○	○※19	○※19	○	○	○※6.14	○※7.8	○※7.8
DMZ535LP/536TN	○※4	○	○※19	○※19	x	x	○※6.14	x	x
DMZ435LP	○※4	○	○※19	○※19	x	x	○※6.14	x	x

AV	VCZ625	★TTX7500z	TSZ860	TSZ840	TSZ730	TSZ720	▽DVH940	NAXO40HD	NAXO20VD
VRX745VD	○	-	x	x	x	x	○	○	x
VRX935VD	○	-	x	x	x	x	○	x	○※8.9
MAX430VD	x	-	x	x	x	x	x	x	x

○: 接続可
○: 条件付き接続可
x: 接続不可、または、接続対象外機種
-: 未調査

☆: TVST7550z/TTX7500zは単体では動作しません。必ずCeNET対応レシーバーが必要です。TVST7550zとTTX7500zの同時接続はできません。
△: DVDビデオ再生ナビゲーションとCeNETオーディオとの組み合わせ時には、CeNET TVまたはTTX7500との接続が必要となります。また、対応ソフトはRoad Explorer DV3.0以上に限られます。
▲: VXZ645/DXZ945MP/DXZ845MC/DXZ545MP/VRX925VD/DXZ925L/DXZ825/DMZ725LP以外の機種とのCeNET接続はできませんが、スタンドアロンモードとして使用可能です。
▽: RCA出力付レシーバーとスタンドアロンモード(DVC960使用)で接続可能

※1: MSZ715のダブルミッド機能はご使用できません。
※2: レシーバー側でCD再生時はMSZ715のレベルメーターは動作しません。
※3: MDグループ機能対応不可です。
※4: レシーバーからの簡易コントロールが可能です。TSZ860/840からのDVDコントロールはできません。
※5: タイトルインプット機能は使用不可。
※6: 別途、外部アンプとDVC960が必要です。(レシーバーにDSPがある場合はDSPをOFFにしてください)
※7: ナビリモコンを受信することが可能です。レシーバーからのナビゲーション・コントロールはできません。
※8: 別売 CeNETケーブル CCA-584-500(税込希望小売価格 4,200円) と別売 RGBケーブル CCA-583-500(税込希望小売価格 4,200円) が必要です。
※9: Road Explorer DV 2.0以降。

※10: TSZ730/TSZ720/TSZ710からのDVDコントロールはできません。
※11: TV側でのCD/MP3ファンクションのコントロールはできません。CD/MP3はレシーバー側でのコントロールになります。
※12: TV側からのミュージックキャッチャーの操作は出来ません。
※13: 別途、外部アンプが必要です。(レシーバーにDSPがある場合はDSPをOFFにしてください)
※14: スタンドアロンモードでの接続となります。(レシーバーにDSPがある場合はDSPをOFFにしてください)
※15: TV側のタッチパネルから、ボリュームコントロール出来ません。
※16: R C A 結線を行わなかった場合レベルメーターは動作しません。
※17: 別途ナビ音声用スピーカー SPB-602-500(税込希望小売価格 3,675円) が必要です。
※18: VRX745VD+MSZ765LP+DVH960の組み合わせにおいて、Dolby Digital及び dts音声再生時にレベルメーターは動作しません。
※19: CeNET搭載レシーバーと、TSZ860/TSZ840を接続した際に、レシーバー側ファンクションはアクセサリ表示となり、レシーバー側から一切のコントロールは出来ません。NAXO60HD接続時にナビ音声取り込みを行います。(DRZ9255SEを除く)
※20: レシーバー側からTSZ860/TSZ840のコントロールはできません。
※21: 漢字/かな表示は対応しておりません。半角英数字のみ対応しております。
※22: リスト画面でのタッチパネル操作およびダイレクト選択での操作はできません。
※23: CeNET接続時、2ZONE機能はご使用になれません。
※24: タイトルインプット機能は使用不可です。(CD-TEXTおよび MDチェーン装着時のMDタイトル表示は可能です)ナビゲーションのコントロールはできません。
※25: ファクション時、HX-D1の一部のキー操作が無効となり、タッチパネルでの操作となります。TV側でのオーディオ操作についても一部制限があります。
※26: 一部放送局により表示ができません。